

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области

Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана,84, Юридический адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.К.Либкнехта,8а тел.346-12-60, gu@mchs96.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

620014, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана,84 тел.346-10-54, oitp-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»

620049, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел. 362-42-52, tond-ekaterinburg@mail.ru

г. Екатеринбург

« 19 » апреля 20 18 г.

17 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____

Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору майор
внутренней службы Махнёв Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 14 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. "16" апреля 2018 года проведено
обследование документов, здания учебного корпуса ГБПОУ СО «Уральский колледж
бизнеса, управления и технологии красоты», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
пер. Саранский 6.

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

при обследовании присутствовал директор ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса,
управления и технологии красоты» Глебова Наталья Борисовна

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя

индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности,
имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Отопление центральное водяное, освещение электрическое ~ 220 в, вентиляция с
принудительным побуждением через существующие обособленные вентиляционные
каналы. Горючая среда: мебель, деревянные материалы, электрооборудование. Источники
возможного загорания: неосторожное обращение с огнём, короткое замыкание
электропроводки, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования. Пожарная опасность строительных конструкций К0
(непожароопасные), класс функциональной пожарной опасности Ф. 4.1.

С сотрудниками проведен противопожарный инструктаж под роспись в журнале.
Приказом установлен соответствующий противопожарный режим. Разработаны и
вывешены планы эвакуации людей при пожаре, знаки пожарной безопасности. Помещения
укомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно норм. Помещения
защищены автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане.

Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных
материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и
функциональной пожарной опасности.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- ✓ - С руководителем организации и сотрудниками, ответственными за пожарную безопасность, не проведен пожарно-технический минимум, в нарушении п.3 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в РФ» ППР в РФ, Приказ МЧС России №645 от 12.12.2007 года п.31;
- Двери выходов на кровлю, выполнены не противопожарными 2-го типа, в нарушении п.8.4* СНИП 21-01-97*;
- Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СНИП 2.04.05, но не должна превышать 60 м, в нарушении п.6.26* СНИП 21-01-97*;
- Не проведена огнезащитная обработка конструкции сцены в актовом зале, в нарушении п.108 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в РФ» ППР в РФ, п.7.10 СНИП 21-01-97*;
- Помещения архива, библиотеки не выделены противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости, в нарушении п.7.4 СНИП 21-01-97*;
- На дверях помещения архива отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в нарушении п.21 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в РФ» ППР в РФ;
- Предел огнестойкости маршей лестницы, ведущий в архив, менее R60, в нарушении п.5.18*, табл.4* СНИП 21-01-97*;
- Двери, выходящие на лестничные клетки не оборудованы уплотнениями в притворах (отсутствуют пороги), в нарушении п.6.18* СНИП 21-01-97*;
- Конструкции, образующие уклон пола в кабинете №112, не соответствуют требованиям, установленным в таблицах 4* и 5* для междуэтажных перекрытий, в нарушении п.7.10 СНИП 21-01-97*.
- На путях эвакуации допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для покрытий стен тамбура эвакуационного выхода, в нарушении п.6.25* СНИП 21-01-97*;
- В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м не предусмотрены ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772, в нарушении п.8.11 СНИП 21-01-97*;
- При высоте лестниц более 45 см отсутствуют ограждения с перилами (средний эвакуационный выход, торцевой эвакуационный выход), в нарушении п.6.28* СНИП 21-01-97*;
- В пожарных кранах отсутствуют кнопки, для открывания электрозадвижки автоматически, в нарушении п.11.7* СНИП 2.04.01-85*;
- Не организовано проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода на работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, в нарушении п.55 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в РФ» ППР в РФ.

С Актом обследования ознакомлен:

(Фамилия, инициалы законного представителя

юридического лица, фамилия, инициалы руководителя

или иного должностного лица организации; фамилия,

И.О. директора
Зам. дир. по безопасности Н.А.
(подпись)

инициалы индивидуального предпринимателя, их
законных представителей, а также лиц,
присутствовавших при проведении обследования)

"19" апреля 2018 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

(Фамилия, инициалы законного представителя
юридического лица, фамилия, инициалы руководителя
организации, фамилия, инициалы индивидуального
предпринимателя, владельца собственности,
имущества и т.п. (гражданина))

и.о. директора
зав. кафедрой
Корзунин Н.А.
(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Здание учебного корпуса ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и
технологии красоты», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Саранский 6, не
соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

"19" апреля 2018 г.

Обследование проводили:

Государственный инспектор
города Екатеринбурга по пожарному надзору
майор внутренней службы

Махнёв С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

"19" апреля 2018 г.

М.Л.П. <*>

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

(подпись)